



Manual

Hőmérő

007950024030



A Magneti Marelli cég elérhetősége:

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Használati leírás:

- ◆ [ON/OFF kapcsoló]: A hőmérő üzembe helyezéséhez a gomb megnyomását követően be kell állítani a mérési módot.
- ◆ [SET funkció]: Nyomjuk meg a gombot a figyelmeztető mód beállításához.
- ◆ [ADJ állapot és [OK állapot]: a hőmérséklet °C fokban történő mutatasakor, a „HI” állapot, illetve a magas hőmérséklet vészjelzője villogni kezd, a magas hőmérséklet figyelmeztetésének beállításáról informálva. Ha ezt az értéket 1 °C fokkal emelni szeretnénk, az [ADJ] állapotot kell 2 másodpercre beállítani. Abban az esetben, ha a hőmérséklet 300 °C feletti értékről visszatér 1 °C feletti állapotba, az alacsony hőmérsékletről figyelmeztető rendszer kerül aktiválásra. A kívánatos magas hőmérsékleti figyelmeztető effektus beállításához az [OK] állapotot kell kiválasztani; ekkor a „Lo” valamint az alacsony hőmérsékleti figyelmeztetés villog, amely egyben megerősíti, hogy az erre vonatkozó figyelmeztető rendszer beállításra került. A fentiek befejeztével az alacsony hőmérsékleti figyelmeztető rendszer beállításához meg kell nyomni az [OK] funkciót, ami a megerősítéssel egyenértékű. A figyelmeztető jelzés beállítását követően a „Hi” és „Lo” funkciók eltűnnek és megjelenik az „AL” jelzés, amely a vészhelyzeti állapot beállításáról ad információt.
- ◆ [AC állapot]: Ezt a gombot kell megnyomni, ha a vészhelyzeti figyelmeztető jelzést ki szeretnénk kapcsolni, illetve a mérési funkciót be szeretnénk zárni. Ezután az „AL” állapot eltűnik.

A Magneti Marelli cég elérhetősége:

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl