



(Manual)

Uv dye UV in synergie

*007950026340, 007950026350, 007950026360*



Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)

1. Adjunk a rendszerbe megfelelő mennyiségű színezéket (7,5 ml minden 1,4 kg hűtőgázra).
2. Kapcsoljuk be a légkondicionáló áramkört; néhány perc elteltével egy fluoreszkáló pont jelenik meg, mely pontosan megmutatja a szivárgás helyét.
3. Használjunk ultraibolya lámpát, hogy minden olyan helyet figyelemmel követhessünk, ahol a gázszivárgás feltételezhető. Ezek a pontok foszforeszkálni fognak. FIGYELEM: Hogy meggyőződjünk arról, hogy a szivárgás megszüntetésre került, a kérdéses területet tisztítsuk meg megfelelő oldószerrel, majd ismételjük meg a 2-es és 3-as pontokat.

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)